

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes												
Blink-Codes		Fehler	Behebung									
HOT	Biau											
1	1	Banknotenbehälter-Leser- Klappe geöffnet	Klappe schließen									
	2	Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter- Leser entfernen									
	3	Einheit nicht initalisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden									
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen									
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen									
	1	Firmware checksum error										
3	2	Interface cecksum error	Wanzl-Service kontaktieren;									
	3	Dataset checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden									
	4	EEPROM checksum error										
	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren									
	2	Power supply too high										
4	3	Card format										
	4 Payout Reset		Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten									
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden									

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_3.png (594 × 564 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Ausgabe: 04.10.2024 Seite 1 von 2



Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

	Version vom	,	Vo	rscha	ubild		Maße	Benutzer	Kommentar
			2 B	Fehler Binknotenbahiliter-Leser- Klappe geöffnet Banknoorsbehiliter-Leser verstogtt	agnose Codes Behebung Elappa schlatten Vonskrivere Berknote aus Bankneter Laser entfernen Warns Service kontaktieren Friehel mass ausstassacht werden	beháltor-			
aktuell	14:08, 29. Jul. 201	3	1 e 2 B v 1 F 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2	Banknotenbehälter entnoremen Banknotenbehälter	Banknotenbehälter einführen	Total X S S S S S S S S S S S S S S S S S S	B) othermel (Disk	nel (Diskussion Beiträge)	
		4	2 P 3 C	Payout Reset	Warat-Service kontaktieren Hauptschafter des Kassenautematen nach ca. 20 Sekunden wieder einsch Warat-Service kontaktieren; Einheit muse ausgetasscht werden				

■ Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- service extern: VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15
- service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual

Ausgabe: 04.10.2024 Seite 2 von 2