

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	Banknotenbehälter-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
	2	Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter-Leser entfernen
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_3.png](#) (594 × 564 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																			
aktuell	14:08, 29. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">NYS20 Diagnose Codes</th> </tr> <tr> <th>Block Codes</th> <th>Seite</th> <th>Behebung</th> </tr> <tr> <th>Ref</th> <th>Blau</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banknotenüber-Laser-Klinge geöffnet</td> <td>Klinge schließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banknotenüber-Laser-verstoß</td> <td>Verfälschte Banknote aus Banknotenbehälter-Laser entfernen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wartet Service kontaktieren; Einheits muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Banknotenüber-entnommen</td> <td>Banknotenüber evtl. lösen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banknotenüber-verstopft</td> <td>Verfälschte Banknote aus Banknotenbehälter-Laser entfernen</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Fehlware checken eintr</td> <td>Wartet Service kontaktieren; Einheits muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Datensatz checken eintr</td> <td>Einheits muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hardware checken eintr</td> <td>Wartet Service kontaktieren;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EEPROM checken eintr</td> <td>Einheits muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Power supply test low</td> <td>Wartet Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Power supply test high</td> <td>Wartet Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Card format</td> <td>Hardwarefehler des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder anschauen</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Printer Reset</td> <td>Wartet Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Firmware reinstellen</td> <td>Einheits muss ausgetauscht werden</td> </tr> </tbody> </table>	NYS20 Diagnose Codes			Block Codes	Seite	Behebung	Ref	Blau		1	Banknotenüber-Laser-Klinge geöffnet	Klinge schließen	2	Banknotenüber-Laser-verstoß	Verfälschte Banknote aus Banknotenbehälter-Laser entfernen	3	Einheit nicht initialisiert	Wartet Service kontaktieren; Einheits muss ausgetauscht werden	1	Banknotenüber-entnommen	Banknotenüber evtl. lösen	2	Banknotenüber-verstopft	Verfälschte Banknote aus Banknotenbehälter-Laser entfernen	1	Fehlware checken eintr	Wartet Service kontaktieren; Einheits muss ausgetauscht werden	3	Datensatz checken eintr	Einheits muss ausgetauscht werden	2	Hardware checken eintr	Wartet Service kontaktieren;	4	EEPROM checken eintr	Einheits muss ausgetauscht werden	1	Power supply test low	Wartet Service kontaktieren	2	Power supply test high	Wartet Service kontaktieren	3	Card format	Hardwarefehler des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder anschauen	4	Printer Reset	Wartet Service kontaktieren	5	Firmware reinstellen	Einheits muss ausgetauscht werden	594 × 564 (101 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)
NYS20 Diagnose Codes																																																								
Block Codes	Seite	Behebung																																																						
Ref	Blau																																																							
1	Banknotenüber-Laser-Klinge geöffnet	Klinge schließen																																																						
2	Banknotenüber-Laser-verstoß	Verfälschte Banknote aus Banknotenbehälter-Laser entfernen																																																						
3	Einheit nicht initialisiert	Wartet Service kontaktieren; Einheits muss ausgetauscht werden																																																						
1	Banknotenüber-entnommen	Banknotenüber evtl. lösen																																																						
2	Banknotenüber-verstopft	Verfälschte Banknote aus Banknotenbehälter-Laser entfernen																																																						
1	Fehlware checken eintr	Wartet Service kontaktieren; Einheits muss ausgetauscht werden																																																						
3	Datensatz checken eintr	Einheits muss ausgetauscht werden																																																						
2	Hardware checken eintr	Wartet Service kontaktieren;																																																						
4	EEPROM checken eintr	Einheits muss ausgetauscht werden																																																						
1	Power supply test low	Wartet Service kontaktieren																																																						
2	Power supply test high	Wartet Service kontaktieren																																																						
3	Card format	Hardwarefehler des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder anschauen																																																						
4	Printer Reset	Wartet Service kontaktieren																																																						
5	Firmware reinstellen	Einheits muss ausgetauscht werden																																																						

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- `service extern:VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15`
- `service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual`