

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 2.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Fehler	mögliche Ursachen
Münzhopper ist leer, obwohl laut Software ein Bestand vorhanden ist.	CPU wurde ausgetauscht. Es wurde jedoch keine Kassenleerung durchgeführt um die Bestände zu korrigieren.
	Die Leerung der Münzhopper ohne System bzw. im ausgeschalteten Zustand.
	Der Münzsartierer sortiert die Münzen nicht mehr richtig ein, was dazu führen kann, dass die Bestände in den Münzbehältern nicht mehr stimmen

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_2.png](#) (592 × 200 Pixel, Dateigröße: 43 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:03, 29. Jul. 2017		592 × 200 (43 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [service extern:VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15](#)
- [service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual](#)