


V7 Software Bild 16.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Service / System / Standalone Configuration / System

TIMEOUTS

Door To Open, s	Hopper Text, s	Receipt Button Text, s
- 50 +	- 10 +	- 10 +
Service Mode To Exit, s	Staff Button Text, s	Staff Button Latch, s
- 60 +	- 10 +	- 30 +
Staff Button To Press, s	Trolley To Remove, s	Turnstile Access Delay, ms
- 10 +	- 80 +	- 0 +

Advanced Timeouts Save Settings


Bild 16 Der Bildschirm „Laufzeitüberschreitungen“

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

V7_Software_Bild_16.png (667 × 425 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:31, 22. Jul. 201		667 × 425 (68 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V7 ~ software manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	37,79 dpc
Vertikale Auflösung	37,79 dpc