

Troubleshooting Druckfehler Bild (1).jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten


Störung: Automat ist außer Betrieb! Bitte wählen Sie unsere kostenlose Service-Nummer.

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Troubleshooting_Druckfehler_Bild_\(1\).jpg](#) (798 × 478 Pixel, Dateigröße: 94 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	09:44, 21. Aug. 20		798 × 478 (94 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V7 ~ Troubleshooting ~ Störung: Automat ist außer Betrieb](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Etos4
Erfassungszeitpunkt	08:31, 21. Aug. 2019
Kameraausrichtung	Normal
Software	Windows Photo Editor 10.0.10011.16384
Speicherzeitpunkt	10:43, 21. Aug. 2019
Digitalisierungszeitpunkt	08:31, 21. Aug. 2019
Erfassungszeitpunkt (1/100 s)	43
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s)	43
Farbraum	sRGB